


Véhicule : SAAB 9 - 5

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N°: 38 - 04 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil MARRON-VERT position n°42 du connecteur noir à 72 voies de la centrale TWICE placée sous le siège conducteur.	Fil NOIR-VERT position n°26 du connecteur noir à 72 voies de la centrale TWICE placée sous le siège conducteur.	Non utilisé.	Non utilisé.



NOTE : La mise en veille s'effectue seulement lors du verrouillage de sécurité, après la seconde pression du bouton ON de la télécommande d'origine. Il est nécessaire de vérifier lors de l'installation que la centrale d'origine de gestion du verrouillage TWICE est programmée avec la fonction de sécurité. Pour vérifier il suffit d'utiliser la télécommande et de constater le verrouillage de sécurité, dans le cas où la fonction n'est pas présente il est nécessaire de faire programmer cette fonction chez le concessionnaire le plus proche.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.