

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU


Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R + BLANC-ROUGE	ROUGE 6 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 2 voies de la boîte à fusibles.
MASSE: 	NOIR marqué M + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Point de masse châssis du véhicule près de la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	MARRON+ BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC multiple à 60 voies section blanche à 10 voies de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N° et N°
	ORANGE	2x BLANC 0,75 mm²	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	JAUNE 0,75 mm². La section la plus petite section	Dans le faisceau provenant de la porte conducteur en pied de porte.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 2.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-ROUGE à 4 voies sur le côté droit de la boîte à fusibles.
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence) 	2x NOIR marqué H	VIOLET 1,5 mm²	Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS + ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> et <u>FERMETURE</u> : VERT 0,75 mm².	1-Connecteur : GRIS à 40 voies de la centrale près de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°34. 2-Connecteur : Sous l'interrupteur de centralisation dans la console centrale.
CONTACT PORTES ET COFFRE: 	VERT-MARRON	ORANGE 1 mm².	Dans le faisceau provenant de la porte conducteur en pied de porte.
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer un poussoir.	



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.