

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans la joue d'aile côté conducteur.

Fonctions	Couleur des fils GE863	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE-VIOLET 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°73
MASSE: 	NOIR marqué M + BLANC-ROUGE	MARRON 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°63
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE :  A NOTER: habiliter la fonction "SIGNALISATIONS OPTIQUES PAR IMPULSION"	2x ORANGE	MARRON-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué «C» de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°42
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 73 voies marqué « A » de la centrale fixée verticalement en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°47
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la centrale fixée derrière la colonne de direction près du naiman. <u>Position</u> : n°6
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule essence et diesel) 	2x NOIR marqué H	ROUGE-VERT 0,75 mm².	A l'arrière de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur correspondant au fusible N° 17 de 7,5A.
VERROUILLAGE CENTRALISE : INFO NON DISPONNIBLE 			
CONTACT PORTES AVANT: 	VERT-MARRON		
CONTACT CAPOT: 	VERT	Installer le poussoir non fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT-NOIR		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.