

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

TEST RADIO DU RADAR DE RECUL AVANT ARRIERE GE818W

Pour tester la liaison radio correctement vous devez connecter les centrales l'une après l'autre.

- 1-Déconnecter le connecteur à 3 voies de l'alimentation la centrale de l'aide de stationnement avant.
 - 2-Tourner le contact sur ON.
 - 3-Appuyer pendant 2 secondes un des deux boutons de l'écran afin d'entrer dans le mode de programmation sur la 1ère ligne « 01 ».
 - 5-Appuyer 2 fois sur le bouton de gauche pour atteindre la ligne de programmation « 14 » (service écran)
 - 6-Une fois sur la ligne « 14 » appuyer sur un des deux boutons jusqu'au clignotement de l'écran.
 - 7-Appuyer une fois sur le bouton de droite de l'écran pour afficher le chiffre « 1 »
 - 8-appuyer 2 secondes sur un des deux boutons pour mémoriser l'entrée du mode test.
 - 9-Couper le contact OFF
 - 10-Tourner le contact sur ON.
- L'écran affiche une voiture et une antenne sans signaux.



- 11-Enclencher la marche arrière ;

L'écran affiche une voiture avec le symbole arrière et l'antenne avec le symbole de réception.



Si nécessaire vous pouvez tester les capteurs arrière en s'approchant d'un obstacle la distance de l'obstacle apparaît.



- 12-Enlever la marche arrière et connecter le connecteur à 3 voies d'alimentation du capteur avant.

L'écran affiche une voiture avec le symbole avant et l'antenne avec le symbole de réception.



Si nécessaire vous pouvez tester les capteurs avant en s'approchant d'un obstacle la distance de l'obstacle apparaît.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION



13-une fois ces test effectués .Retourner au paramètre « 14 » de réglage pour la remettre à la valeur « 0 »

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com