


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC +JAUNE-GRIS +ROUGE-GRIS	BLEU clair 6 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies marqué « AP » dans la BSI boîte à fusibles en pied de porte passager. <u>Position</u> : n°2
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU +ROUGE-BLEU		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	JAUNE	VERT-JAUNE 4mm ² .	<u>Connecteur</u> AA : NOIR à 2 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°2
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	2x ORANGE	VIOLET 0,75mm ² . VERT 0,75mm ² .	<u>AVANT</u> <u>Connecteur</u> : MARRON à 28 voies de la boîte à fusibles moteur. <u>Position</u> : N°6 et N°8
		JAUNE 0,75mm ² . OU ROSE BEIGE 0,75mm ² . OU VIOLET	<u>ARRIERE</u> <u>Connecteur</u> PH1 : NOIR à 16 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°14 et N°13
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 4. Direct moteur 	<u>OUVERTURE</u> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE:</u> N° 6233 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies de la centrale BSI fixée sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°15 et N°13
	<u>FERMETURE</u> ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	<u>FERMETURE</u> N° 6232 0,75mm ² .	
<u>CONTACT PORTE AVG :</u> 	MARRON-VERT	ROUGE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> EH1 : BLANC à 40 voies de la centrale BSI fixée horizontalement sous le tableau de bord à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°27

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.