


Véhicule : PEUGEOT 207

- Année d'immatriculation 2006

SCHEMA N°:32-20 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	ROSE	VERT - MARRON
Fil VERT 0,75 mm ² réf.6211 position n°13 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur.	Fil ROUGE 0,75 mm ² réf.620 position n°15 du connecteur Gris à 16 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur.	Raccorder deux diodes 1N4004 au fil ROSE puis relier comme indiqué dans le dessin. Fil ROUGE position n°27 et fil VIOLET réf. 6286 position n°5 du connecteur Blanc à 40 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur. Insérer deux résistances de 22Ω comme indiqué dans le dessin.	Utiliser un module GE5053N pour le raccordement des portes comme indiqué dans le dessin. Fil GRIS réf. 6212 position n°27, fil BLEU réf.6286 position n°5, fil BLEU réf.6288 position n°34, fil VIOLET réf. 6287 position n°33 du connecteur Blanc à 40 voies et fil ORANGE réf.6283 position n°16 du connecteur Gris à 40 voies de la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté conducteur.



NOTE : Insérer deux résistances de 1KΩ (code couleur : Marron/Noir/Rouge) un module gemini GE5053N et deux diodes 1N4004 ou similaires.

M

N.B.: La mise en veille de l'alarme effectuée à l'aide du bouton de centralisation de l'intérieur du véhicule, mais l'arrêt s'effectue uniquement à l'aide de la télécommande d'origine. Quand l'alarme est en veille il est possible d'ouvrir et de fermer les portes uniquement à l'aide de la télécommande d'origine.

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.