

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Négative


Se connecter directement à la masse châssis du véhicule.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE + ORANGE-BLANC	BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Gris situé derrière le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°6 et n°7.
	ORANGE	BLEU 0,75 mm².	
<u>+12VOLT PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	BLEU - NOIR 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	VERT n° 8888	<u>Connecteur</u> : à 4 voies du naiman
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	BLEU - NOIR 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Système codifié 			
<u>CONTACT PORTES :</u>  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	MARRON Clair 0,5 mm².	Se connecter sur l'interrupteur de la portière en sortie du passe câble côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

CONNEXIONS SUR VOITURES AVEC LIGNES SÉPARÉES



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.