

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, placé derrière le bocal du lave-glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Impulsion Négative.	JAUNE - MARRON JAUNE - BLEU	<u>Connecteur</u> : Vert à 12 voies placé derrière la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	MARRON - ROUGE	<u>Connecteur</u> : Jaune du module noir sous le tableau de bord côté passager.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR	Dans le compartiment moteur côté passager relais en bas sur le garde boue.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>Ouverture :</u> BLEU - VIOLET <u>Fermeture :</u> VERT - VIOLET	<u>Connecteur</u> : Bleu du module noir sous le tableau de bord côté passager. <u>Position</u> : n° 17 et n° 1.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR - ROUGE	Se connecter sur l'interrupteur de la portière en sortie du passe câble côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> Polarité Négative 	BLEU - VERT	<u>Connecteur</u> : Vert à 12 voies placé derrière la colonne de direction.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLEU	<u>Connecteur</u> : Noir à 22 voies placé derrière le compteur de vitesse. <u>Position</u> : n°1.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.