


SXCT01--

CITROEN XSARA 1997>2000 dans le connecteur ISO alimentation a 8 voies.



- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Vérifier la présence de l'après-contact sur le fil Rouge.
- 3-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 4-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.

SXCT01--

CITROEN XSARA 1997>2000 dans le connecteur ISO alimentation a 8 voies.



- 1-Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 2-Couper le contact et connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au véhicule.
- 3-Vérifier la présence de l'après-contact sur le fil Rouge.
- 3-Contrôler la présence de l'après-contact sur le fil Rouge et non un +12V permanent ou sinon le connecter à un après-contact sur le véhicule.
- 4-Mettre le contact.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.