

Ne pas alimenter la caméra avec le +12V de la marche-arrière pour éviter les interférences.

